Regole per indossare il dosimetro:

1. CORPO INTERO al petto, sotto il camice piombato
2. ARTO (bracciale o anello) sull'arto più vicino alla sorgente radiogena, rivolto verso l'esterno
3. CRISTALLINO all'altezza dell'occhio, agganciandolo alla cuffietta o all'occhiale, sul lato più vicino alla sorgente

Ulteriori disposizioni.

Il dosimetro:

- È personale, non deve essere scambiato
- Non va aperto, danneggiato o esposto a fonti di calore
- Non va posizionato nel taschino esterno al camice piombato
- Va indossato ogni volta che si entra in una zona con R.I.
- Deve essere sostituito tra il 1° e il 7° giorno del mese successivo alla periodicità assegnata

Il lavoratore è responsabile per legge del dosimetro in conformità all'Istruzione Operativa gestione Dosimetri.

In caso di smarrimento informare il Preposto e l'Ufficio di Radioprotezione e farsi assegnare un dosimetro di riserva.

Regole di utilizzo dei camici piombati e collari (ove prescritti):

1. PRELEVARE il camice dagli appositi carrelli
2. SCEGLIERE il camice in base alla taglia corretta:
   a. Se troppo grande può non chiudersi riducendo l'efficacia
   b. Se è troppo piccolo, frontalmente può mancare la sovrapposizione delle ali, riducendo l'efficacia
3. Non posizionare il dosimetro nel taschino esterno
4. RIPORRE ordinatamente il camice in verticale, senza pieghe, al termine delle procedure
5. Non trasportare o riporre mai il camice né piegato né arrotolato
6. In caso di contaminazione biologica, camice sporco, problematiche di qualsiasi natura o danneggiamenti, SEGNALARE immediatamente al preposto

Ogni lavoratore è responsabile dell'utilizzo, della gestione e del riposizionamento corretto sul carrello del camice prelevato in conformità all'Istruzione Operativa di gestione DPI.