

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI	
	CLASSIFICAZIONE LAVORATORI RADIOESPOSTI E CESSAZIONE	RI-5-PO-RP Rev. 01 del 01/01/2023 Pag. 1 di 5

INDICE

1	SCOPO	2
2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
4	DEFINIZIONI.....	2
5	RESPONSABILITÀ	3
6	MODALITÀ OPERATIVE.....	4
6.1	Classificazione	4
6.2	Cessazione	5

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI	
	CLASSIFICAZIONE LAVORATORI RADIOESPOSTI E CESSAZIONE	RI-5-PO-RP Rev. 01 del 01/01/2023 Pag. 2 di 5

1 SCOPO

La presente procedura è emanata a valle dell'approvazione dello Schema di Classificazione Aziendale ai fini di garantire:

- la corretta classificazione del Personale Radioesposto
- la corretta cessazione della radioesposizione del lavoratore

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutto il personale afferente alla struttura ai fini della corretta classificazione in ambito di radioprotezione così come previsto da D.Lgs. 101/20.

La procedura si applica altresì in caso di cessazione per cambio di mansione o per cessazione del rapporto lavorativo.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA	TITOLO	DATA
D.Lgs. 101/20	Attuazione Direttiva 2013/59/EURATOM	31/07/2020
D.Lgs. 203/22	Correttivo D.Lgs. 101/20	25/11/2022
D.Lgs. 81/08	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)"	09/04/2008

Tabella 1: Riferimenti legislativi

4 DEFINIZIONI

EdR	Esperto di Radioprotezione
MA	Medico Autorizzato
AUR	Addetto Ufficio di Radioprotezione
Dirigente	Personale incaricato dal Datore di Lavoro con funzioni di dirigente come previsto dall'Art. 109 del D.Lgs. 101/20
Preposto	Personale incaricato dal Datore di Lavoro con funzioni di preposto come previsto dall'Art. 109 del D.Lgs. 101/20
Radioesposto	Lavoratore o Lavoratrice professionalmente esposto a radiazioni ionizzanti

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI	
	CLASSIFICAZIONE LAVORATORI RADIOESPOSTI E CESSAZIONE	RI-5-PO-RP Rev. 01 del 01/01/2023 Pag. 3 di 5

5. MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

RESPONSABILI ATTIVITA'	Responsabile del Reparto/Struttura o il Dirigente	L'AUR:	L'Esperto di Radioprotezione:	Il Medico Autorizzato
Avvia l'iter per la classificazione del Lavoratore.	R	C		C
Vigila sull'avvenuta classificazione prima di esporre il personale a rischio derivante da radiazioni ionizzanti.	R		C	
Comunica il cambio di mansione o la cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore all'RSPP.	R			C
Fornisce supporto all'Esperto di Radioprotezione per le attività di raccolta delle schede di classificazione e per la distribuzione dei dosimetri.		R		
Assegna i dosimetri temporanei nelle more dell'assegnazione dei dosimetri definitivi.		R		
Trasmette al MA le schede di classificazione		R		
Trasmette all'Ufficio del Personale le informazioni inerenti ai Lavoratori Radioesposti in Categoria A ai fini del riconoscimento dell'Indennità da Rischio Radiologico.		R		
Trasmette al MA le schede dosimetriche dei lavoratori che hanno cessato la loro attività.		R		
Trasmette all'Esperto di Radioprotezione le informazioni inerenti al cambio di mansione o la cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore		R		
Classifica il lavoratore in conformità allo Schema di Classificazione Aziendale così come approvato dalla Commissione Rischio Radiologico.			R	
Attiva la richiesta dei dosimetri necessari in ragione della Classe di Rischio assegnata.			R	
Istituisce la scheda dosimetrica personale per il lavoratore.			R	

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI	
	CLASSIFICAZIONE LAVORATORI RADIOESPOSTI E CESSAZIONE	RI-5-PO-RP Rev. 01 del 01/01/2023 Pag. 4 di 5

Chiude la scheda dosimetrica e la invia al Medico Autorizzato			R	
Riceve dall'AUR le schede di classificazione e le schede dosimetriche dei lavoratori che hanno cessato la loro attività.				R

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1 Classificazione / Riclassificazione

1. Sia in caso di un nuovo inserimento, sia in caso di cambio di mansione il Responsabile del Reparto/Struttura e il Dirigente delle Professioni Sanitarie, per quanto di loro competenza, forniscono al Lavoratore la Scheda di Destinazione Lavorativa avendo cura di indicare se si tratta di "*Prima destinazione lavorativa*" o di "*Modifica destinazione lavorativa*" barrando la relativa casella;
2. Il Lavoratore compila la parte relativa all'anagrafica (Riquadro A e ove richiesto riquadro D ed E) per quanto di propria competenza e trasmette la Scheda di Classificazione al Responsabile del Reparto/Struttura o il Dirigente delle Professioni Sanitarie, in ragione del suo inquadramento;
3. Il Responsabile del Reparto/Struttura o il Dirigente delle Professioni Sanitarie, per quanto di loro competenza, indicano la Classe di Rischio alla luce dello Schema di Classificazione del Personale Radioesposto e trasmette la Scheda di Classificazione all'AUR;
4. L'AUR trasmette la scheda all'Esperto di Radioprotezione;
5. L'Esperto di Radioprotezione classifica/riclassifica il Lavoratore;
6. L'Esperto di Radioprotezione invia la scheda all'AUR per la successiva trasmissione al Medico Autorizzato;
7. Il Medico Autorizzato provvede alla visita preventiva del Lavoratore per l'ottenimento del Giudizio di Idoneità e ne trasmette copia al Responsabile del Reparto/Struttura o il Dirigente delle Professioni Sanitarie e all'AUR;
8. L'AUR assegna tramite portale i dosimetri al lavoratore secondo lo Schema di Classificazione del Personale Radioesposto;

	REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI	
	CLASSIFICAZIONE LAVORATORI RADIOESPOSTI E CESSAZIONE	RI-5-PO-RP Rev. 01 del 01/01/2023 Pag. 5 di 5

9. L'AUR comunica all'Ufficio del Personale e all'Esperto di Radioprotezione la data di inizio esposizione a valle dell'ottenimento del giudizio di idoneità da parte del Medico Autorizzato;
10. L'Esperto di Radioprotezione istituisce/aggiorna la scheda dosimetrica personale del lavoratore;
11. L'AUR assegna – ove previsto – i dosimetri temporanei nelle more dell'arrivo dei dosimetri nominativi;
12. Il Responsabile del Reparto/Struttura e il Dirigente delle Professioni Sanitarie verificata l'assegnazione dei dosimetri al Lavoratori ne permettono la radioesposizione.

6.2 Cessazione

1. Il Responsabile del Reparto/Struttura e il Dirigente delle Professioni Sanitarie, per quanto di loro competenza informano l'AUR dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
2. L'AUR informa l'Esperto di Radioprotezione;
3. L'Esperto di Radioprotezione chiude la scheda dosimetrica personale del lavoratore non appena le risultanze dosimetriche siano disponibili e la trasmette all'AUR per il successivo inoltro al Medico Autorizzato per i successivi adempimenti.